




# Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico de TUI (PEPCHA)



**Catálogo** (índice)

Outubro 2016



## CATALOGO

### DIRECTOR DO EQUIPO REDACTOR:

MANUEL EDUARDO LÓPEZ VÁZQUEZ  
Arquitecto

### EQUIPO REDACTOR:

LUISA SERRANO GARCÍA  
Arquitecto

MANUEL ÁNGEL LÓPEZ REAL  
Enxeñeiro de Edificación - Arquitecto Técnico

BELINDA YEPES JIMÉNEZ  
Enxeñeira de Montes

MANUEL CAMPO DÍAZ  
Enxeñeiro de Camiños Canles e Portos

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ  
Licenciada en Dereito

IVAN ALVAREZ MERAIO  
Arqueólogo

DIANA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
Licenciada en Historia

ELÍAS CUETO ÁLVAREZ  
Arquitecto

MARCOS PAZ SÁNCHEZ  
Enxeñeiro Técnico Topógrafo

JUAN JOSÉ PERLES FONTAO  
Arqueólogo

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                                  | TIPOLOXÍA | RÚA                         | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|---|-----------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 1      | Inmoble   | Casa      | Rúa Coengo Valiño           | 6      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 2      | Inmoble   | Casa      | Rúa Coengo Valiño           | 4      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 3      | Inmoble   | Casa      | Rúa Coengo Valiño           | 10     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 4      | Solo  | Casa      | Rúa Arraial                 | 24     | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 1     |
| 5      | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 22     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 6      | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 20     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 7      | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 18     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 8      | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 16     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 9      | Inmoble   |           | Rúa Arraial                 | 10     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 10     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 8      | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 1     |
| 11     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 6      | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 1     |
| 12     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 4      | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 1     |
| 13     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 2      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 14     | Inmoble   | Casa      | Travesía de San Bartolomé   | 39     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 15     | Inmoble   |           | Travesía de San Bartolomé   | 39     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 16     | Igrexa parroquial de San Bartolomé de Rebordáns | Igrexa    | Travesía de San Bartolomé   | 41     | San Bartolome    | Nivel Monumental | PXOM        | 1     |
| 17     | Inmoble   | Casa      | Travesía de San Bartolomé   | 43     | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 1     |
| 18     | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 1      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 19     | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 3      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 20     | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 5      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 21     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 7      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             |       |
| 22     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 9      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 23     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 11     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 24     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 9      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 25     | Solo  |           | Rúa Arraial                 | 19     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 26     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 23     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 27     | Inmoble   | Casa      | Rúa Arraial                 | 17     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 28     | Inmoble   | Casa      | Rúa Martínez Padín          | 43     | Extramuros Oeste | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 29     | Inmoble   | Casa      | Rúa Martínez Padín          | 45     | Extramuros Oeste | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 30     | Inmoble   | Casa      | Rúa Piñeiro                 | s/n    | Extramuros Oeste | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 31     | Inmoble   | Casa      | Rúa Martínez Padín          | 47     | Extramuros Oeste | Sen catalogar    |             | 7     |
| 32     | Transformador eléctrico                         |           | Rúa Piñeiro                 | 10     | Extramuros Oeste | Sen catalogar    |             | 7     |
| 33     | Inmoble   | Casa      | Rúa Martínez Padín          | 55     | Extramuros Oeste | Sen catalogar    |             | 7     |
| 34     | Inmoble   | Casa      | Rúa Martínez Padín          | 53     | Extramuros Oeste | Sen catalogar    |             | 7     |
| 35     | Inmoble   | Casa      | Rúa Martínez Padín          | 51     | Extramuros Oeste | Sen catalogar    |             | 7     |
| 36     | Inmoble   | Casa      | Rúa de A Coruña             | 26     | Ensanche         | Sen catalogar    |             | 5     |
| 37     | Inmoble   | Casa      | Rúa Rosa Bahamonde          | 14     | Ensanche         | Sen catalogar    |             | 3     |
| 38     | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | --     | Ensanche         | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 39     | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | --     | Ensanche         | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3     |
| 40     | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | --     | Ensanche         | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 41     | Inmoble   | Casa      | Rúa Rosa Bahamonde          | 6      | Ensanche         | Sen catalogar    |             | 3     |
| 42     | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 1      | Ensanche         | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                      | TIPOLOXÍA   | RÚA                | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN      | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------------------|--------|------------------|----------------------|-------------|-------|
| 43     | Inmoble                             | Casa        | Rúa Rosa Bahamonde | 8      | Ensanche         | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 3     |
| 44     | Inmoble                             | Casa        | Rúa Rosa Bahamonde | 10     | Ensanche         | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 3     |
| 45     | Inmoble                             | Casa        | Rúa Rosa Bahamonde | 12     | Ensanche         | Sen catalogar        |             | 3     |
| 46     | Inmoble, antigas vivendas da Mariña | Casa        | Rúa de Cuenca      | 11     | Intramuros       | Sen catalogar        |             | 5     |
| 47     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | --     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 48     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 15     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 49     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 17     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 50     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 19     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 51     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 21     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5-7   |
| 52     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 23     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5-7   |
| 53     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 25     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 54     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 27     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 55     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 29     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 56     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 31     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 57     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 33     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 58     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 35     | Intramuros       | Sen catalogar        |             | 7     |
| 59     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 37     | Intramuros       | Sen catalogar        |             | 7     |
| 60     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 39     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 61     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 47     | Intramuros       | Sen catalogar        |             | 7     |
| 62     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 43     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 63     | Solo                                |             | Rúa de Cuenca      | 51     | Intramuros       | Sen catalogar        |             | 7     |
| 64     | Solo                                |             | Rúa de Cuenca      | 49     | Intramuros       | Sen catalogar        |             | 7     |
| 65     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 51     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 66     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 53     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 67     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 55     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 68     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 57     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 69     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 59     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 70     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 63     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 71     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 65-67  | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 72     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 69     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 73     | Inmoble                             | Casa grande | Rúa de Cuenca      | 71     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 74     | Teatro Principal                    | Teatro      | Rúa de Cuenca      | 73     | Intramuros       | Nivel Integral       | PEPCHA      | 7     |
| 75     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 75     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 76     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Cuenca      | 77     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 77     | Baluarte Baterías do Carballo       | Muralla     | Rúa Piñeiro        | s/n    | Intramuros       | Territorio Histórico | PEPCHA      | 7     |
| 78     | Solo                                | Muralla     | Camiño do Miño     | s/n    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 79     | Inmoble                             | Casa        | Camiño do Miño     | 3      | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 80     | Solo                                | Muralla     | Camiño do Miño     | 3      | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 81     | Solo                                | Muralla     | Camiño do Miño     | 5      | Intramuros       | Territorio Histórico | PEPCHA      | 7     |
| 82     | Solo                                |             | Rúa de Cuenca      | 63     | Extramuros Este  | Sen catalogar        |             | 7     |
| 83     | Inmoble                             | Casa        | Camiño do Miño     | s/n    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 84     | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo   | 70     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                             | TIPOLOXÍA     | RÚA                              | PORTAL | ORDENANZA   | GRAO PROTECCIÓN      | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|--|---------------|----------------------------------|--------|-------------|----------------------|-------------|-------|
| 85     | Inmable                                    | Casa          | Rúa de San Telmo                 | 68     | Intramuros  | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 86     | Inmable                                    | Casa          | Rúa de San Telmo                 | 66     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 87     | Inmable                                    | Casa grande   | Rúa de Cuenca                    | 76     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 88     | Inmable                                    | Casa grande   | Rúa de Cuenca                    | 74     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 89     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 9      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 90     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 11     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 91     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Entrefornos                  | 19     | Intramuros  | Sen catalogar        |             | 7     |
| 92     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Entrefornos                  | 17     | Intramuros  | Sen catalogar        |             | 7     |
| 93     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Entrefornos                  | 19     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 94     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Entrefornos                  | 17     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 95     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Entrefornos                  | 13     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 96     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Entrefornos                  | 11     | Intramuros  | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 97     | Inmable                                    | Casa          | Rúa Entrefornos                  | 9      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 98     | Delegación de Facenda                      | Casa          | Praza de San Fernando            | s/n    | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 99     | Conxunto Catedralicio de Tui               | Catedral      | Rúa do Párroco Rodríguez Vázquez | 6      | Intramuros  | Nivel Monumental     | Monumento   | 5     |
| 100    | Casa Reitoral de O Sagrario de Tui (Anexo) | Casa reitoral | Rúa do Párroco Rodríguez Vázquez | 4      | Intramuros  | Nivel Integral       | PXOM        | 5     |
| 101    | Casa Reitoral de O Sagrario de Tui         | Casa reitoral | Rúa do Párroco Rodríguez Vázquez | 2      | Intramuros  | Nivel Integral       | PXOM        | 5     |
| 102    | Conxunto Catedralicio de Tui (Claustro)    | Catedral      | Praza de San Fernando            | 1      | Intramuros  | Nivel Monumental     | PXOM        | 5-7   |
| 103    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 7      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 104    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 5      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 105    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Seixas                       | 5      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 106    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Seixas                       | 7      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 107    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Seixas                       | 3      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 108    | Escola Taller, antiga Cárcere              | Cárcere       | Rúa Sanz                         | --     | Intramuros  | Nivel Integral       | PEPCHA      | 7     |
| 109    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Ordóñez                      | 23     | A Corredera | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 110    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Ordóñez                      | 21     | A Corredera | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 111    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Ordóñez                      | 19     | A Corredera | Nivel Ambiental      |             | 5     |
| 112    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Ordóñez                      | 17     | A Corredera | Sen catalogar        |             | 5     |
| 113    | Solo                                       | Muralla       | Rúa Ordóñez                      | 17     | Intramuros  | Territorio Histórico | PEPCHA      | 5     |
| 114    | Inmable                                    | Casa          | Rúa de Ordoñez                   | 15     | Intramuros  | Nivel Integral       | PEPCHA      | 5     |
| 115    | Inmable                                    | Casa          | Rúa de Ordoñez                   | 13     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 116    | Inmable                                    | Casa          | Rúa de Ordoñez                   | 11     | Intramuros  | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 117    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Seixas                       | 2      | Intramuros  | Nivel Integral       | PEPCHA      | 5     |
| 118    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Seixas                       | 4      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 119    | Inmable                                    | Muralla       | Rúa Seixas                       | 6      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 120    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Seixas                       | 8      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 121    | Colexio da Milagrosa                       | Colexio       | Rúa Seixas                       | 10     | Intramuros  | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 122    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 12     | Intramuros  | Nivel Integral       | PEPCHA      | 5     |
| 123    | Inmable                                    | Casa grande   | Rúa Sanz                         | 14     | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 124    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 2      | Intramuros  | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 125    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 4      | Intramuros  | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 126    | Inmable                                    | Casa          | Rúa Sanz                         | 6      | Intramuros  | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |



| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN   | TIPOLOXÍA | RÚA                | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN      | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|--|-----------|--------------------|--------|------------------|----------------------|-------------|-------|
| 127    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 8      | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 128    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 10     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 129    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 12     | Intramuros       | Sen catalogar        |             | 7     |
| 130    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 14     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 131    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 16     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 132    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 18     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 133    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 20     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 134    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 22     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 135    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 23     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 136    | Inmoble  | Casa      | Rúa Sanz           | 26     | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 7     |
| 137    | Casa da Xuventude  | Casa      | Rúa Sanz           | 28     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      |       |
| 138    | Inmoble  | Casa      | Rúa de Cuenca      | 78     | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 7     |
| 139    | Baluartes Baterías do Carballo                                       | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Intramuros       | Xardín Histórico     | PEPCHA      | 7     |
| 140    | Solo   |           | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             |       |
| 141    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 142    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 143    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             |       |
| 144    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 145    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 146    | Inmoble  | Casa      | Rúa Piñeiro        | 14     | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 147    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 148    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 149    | Solo   | Muralla   | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 150    | Solo   |           | Rúa Piñeiro        | 130    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 151    | Inmoble  | Casa      | Rúa Martínez Padín | 41     | Extramuros Oeste | Nivel Ambiental      | PEPCHA      |       |
| 152    | Inmoble  | Casa      | Rúa Martínez Padín | 39     | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 153    | Inmoble  | Casa      | Rúa Martínez Padín | 37     | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 7     |
| 154    | Inmoble  | Casa      | Rúa Martínez Padín | 35     | Extramuros Oeste | Nivel Ambiental      | PEPCHA      |       |
| 155    | Inmoble  | Casa      | Rúa Martínez Padín | 33     | Extramuros Oeste | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 156    | Solo   | Casa      | Rúa Martínez Padín | s/n    | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 5     |
| 157    | Inmoble, antigo Baluarte do Olmo                                     | Baluarte  | Rúa Martínez Padín | s/n    | Extramuros Oeste | Territorio Histórico | PEPCHA      | 5     |
| 158    | Inmoble, antigo Baluarte do Olmo                                     | Casa      | Rúa Martínez Padín | 21     | Extramuros Oeste | Sen catalogar        |             | 5     |
| 159    | Inmoble  | Casa      | Rúa Ordóñez        | 14     | A Corredera      | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 160    | Inmoble  | Casa      | Rúa Ordóñez        | 12     | A Corredera      | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 161    | Inmoble  | Casa      | Rúa Ordóñez        | 10     | A Corredera      | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 162    | Inmoble  | Casa      | Rúa Ordóñez        | 8      | A Corredera      | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 163    | Inmoble  | Casa      | Rúa Ordóñez        | 6      | A Corredera      | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 164    | Inmoble  | Casa      | Rúa Ordóñez        | 4      | A Corredera      | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 165    | Inmoble  | Casa      | Rúa Ordóñez        | 2      | A Corredera      | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 166    | Inmoble  | Casa      | Praza do Concello  | 5      | Intramuros       | Nivel Ambiental      | PEPCHA      | 5     |
| 167    | Inmoble  | Casa      | Praza do Concello  | 4      | Intramuros       | Nivel Estrutural     | PEPCHA      | 5     |
| 168    | Hospital de Peregrinos (Museo Diocesano. ExConvento de las Clarisas) | Museo     | Praza do Concello  | 2      | Intramuros       | Nivel Integral       | PXOM        | 5     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | TIPOLOXÍA | RÚA                   | PORTAL | ORDENANZA   | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|--------|-------------|------------------|-------------|-------|
| 169    | Inmoble        | Casa      | Praza do Concello     | 3      | Intramuros  | Sen catalogar    |             | 5     |
| 170    | Inmoble        | Casa      | Rúa Rosa Bahamonde    | 7      | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 3-5   |
| 171    | Inmoble        | Casa      | Rúa Rosa Bahamonde    | 3      | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3     |
| 172    | Inmoble        | Casa      | Rúa Rosa Bahamonde    | 1      | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3-5   |
| 173    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 31     | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3-5   |
| 174    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 29     | A Corredera | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5     |
| 175    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 27     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 176    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 25     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 177    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 23     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 178    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 21     | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 179    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 19     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 180    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 17     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 181    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 15     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 182    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 13     | A Corredera | Sen catalogar    |             | 5     |
| 183    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 11     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 184    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 9      | A Corredera | Sen catalogar    |             | 5     |
| 185    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 7      | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 186    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 5      | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 187    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 3      | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 188    | Inmoble        | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo | 1      | A Corredera | Sen catalogar    |             | 5     |
| 189    | Inmoble        | Casa      | Rúa de Ordoñez        | 30     | A Corredera | Sen catalogar    |             |       |
| 190    | Inmoble        | Casa      | Rúa de Ordoñez        | 32     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 191    | Inmoble        |           | Rúa do Foxo           | 15     | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 192    | Inmoble        | Casa      | Rúa do Foxo           | 9      | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 193    | Solo           |           | Rúa do Foxo           | 9      | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 194    | Inmoble        | Casa      | Travesía do Foxo      | 1      | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 195    | Inmoble        | Casa      | Rúa Rosa Bahamonde    | 1      | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 196    | Inmoble        | Casa      | Rúa Ordóñez           | 28     | A Corredera | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5     |
| 197    | Inmoble        | Casa      | Rúa Ordóñez           | 4      | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 198    | Inmoble        | Casa      | Rúa Ordóñez           | 24/6   | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 199    | Inmoble        | Casa      | Rúa Ordóñez           | 22     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 200    | Inmoble        | Casa      | Rúa Ordóñez           | 10     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 201    | Inmoble        | Casa      | Rúa Ordóñez           | 12     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 202    | Xulgado nº 3   | Xulgado   | Rúa Ordóñez           | 16     | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 203    | Inmoble        | Casa      | Rúa de A Coruña       | 22     | Ensanche    | Sen catalogar    | PXOM        | 5     |
| 204    | Solo           |           | Rúa do Foxo           | 12     | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 205    | Inmoble        | Casa      | Rúa do Foxo           | 10     | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 206    | Inmoble        | Casa      | Rúa do Foxo           | 16     | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 207    | Inmoble        | Casa      | Rúa do Foxo           | 14     | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 208    | Inmoble        | Casa      | Rúa de A Coruña       | 10-18  | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 209    | Inmoble        | Casa      | Rúa de A Coruña       | 8      | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 210    | Inmoble        | Casa      | Rúa do Foxo           | 4      | Ensanche    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |



| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                                      | TIPOLOXÍA | RÚA                         | PORTAL     | ORDENANZA   | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|---|-----------|-----------------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| 211    | Inmoble   | Casa      | Rúa Ordóñez                 | 32         | A Corredera | Sen catalogar    |             | 5     |
| 212    | Inmoble   | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo       | 36         | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 213    | Inmoble   | Casa      | Rúa de A Coruña             | 2          | A Corredera | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 214    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 2          | Ensanche    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 215    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 4          | Ensanche    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 216    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 6          | Ensanche    | Nivel Integral   | PEPCHA      | 3     |
| 217    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 8          | Ensanche    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 218    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 10         | Ensanche    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 219    | Inmoble   | Casa      | Praza de Galicia            | 1          | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 3     |
| 220    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 3(A)       | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 221    | Inmoble   | Casa      | Rúa Camilo Xosé Cela        | 1(A)       | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 222    | Inmoble   | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo       | 35(A)      | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      |       |
| 223    | Inmoble   | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo       | 33         | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 224    | Inmoble   | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo       | 31         | A Corredera | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 225    | Solo  | Casa      | Rúa Camilo Xosé Cela        | 5          | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 3     |
| 226    | Pazo de Xustiza, antiga Cárcere do Partido Xudicial | Xulgado   | Praza da Inmaculada         | 1          | A Corredera | Nivel Integral   | PEPCHA      | 6     |
| 227    | Inmoble   | Casa      | Rúa Camilo Xosé Cela        | 24         | Ensanche    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3     |
| 228    | Inmoble   | Casa      | Rúa Camilo Xosé Cela        | 22         | Ensanche    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3     |
| 229    | Inmoble   | Casa      | Praza de Galicia            | 20         | Ensanche    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3     |
| 230    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 12         | Ensanche    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 231    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 14         | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 3     |
| 232    | Inmoble   | Casa      | Rúa Augusto González Besada | 16         | Ensanche    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3     |
| 233    | Fuera del ámbito                                    |           | Rúa Augusto González Besada | 18         | Ensanche    | Sen catalogar    |             | 2     |
| 234    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 46         | Intramuros  | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 235    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 48         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 236    | Solo  | Casa      | Rúa de Cuenca               | 50         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 237    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 52         | Intramuros  | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 238    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 56         | Intramuros  | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 239    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 58         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 240    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 60         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 241    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 62         | Intramuros  | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 242    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 64         | Intramuros  | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 243    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 66         | Intramuros  | Sen catalogar    |             |       |
| 244    | Inmoble   | Casa      | Rúa de Cuenca               | 70         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 245    | Inmoble   | Casa      | Rúa de San Telmo            | 55         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 246    | Inmoble   | Casa      | Rúa de San Telmo            | 47         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 247    | Inmoble   | Casa      | Rúa de San Telmo            | 43         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 248    | Inmoble   |           | Rúa de San Telmo            | 36 (ant35) | Intramuros  | Sen catalogar    |             | 7     |
| 249    | Inmoble   | Casa      | Rúa de San Telmo            | 33         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 250    | Solo  |           | Rúa de San Telmo            | 35         | Intramuros  | Sen catalogar    |             | 7     |
| 251    | Inmoble   | Casa      | Rúa de San Telmo            | 42         | Intramuros  | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5-7   |
| 252    | Inmoble   | Casa      | Rúa de San Telmo            | 44         | Intramuros  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                          | TIPOLOXÍA            | RÚA                             | PORTAL | ORDENANZA  | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|---|----------------------|---------------------------------|--------|------------|------------------|-------------|-------|
| 253    | Solo                                    | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 46     | Intramuros | Sen catalogar    |             | 7     |
| 254    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 48     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 255    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 50     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 256    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 52     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 257    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 54     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 258    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 56     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 259    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 58     | Intramuros | Sen catalogar    |             | 7     |
| 260    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 60     | Intramuros | Sen catalogar    |             | 7     |
| 261    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 62     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 262    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 64     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 263    | Solo                                    |                      | Rúa Entrefornos                 | 1      | Intramuros | Sen catalogar    |             | 7     |
| 264    | Solo                                    | Casa                 | Rúa Entrefornos                 | 7      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 265    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa Entrefornos                 | 5      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 7     |
| 266    | Inmoble                                 | Casa grande          | Rúa Entrefornos                 | 1      | Intramuros | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5-7   |
| 267    | Solo                                    |                      | Rúa Entrefornos                 |        | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5-7   |
| 268    | Capela de San Telmo                     | Capela               | Rúa de San Telmo                | Cated  | Intramuros | Nivel Monumental | PXOM        | 5     |
| 269    | Casa do Concello                        | Concello             | Praza do Concello               | s/n    | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 270    | Casa do Concello                        | Casa                 | Rúa Bispo Castañón              | 116    | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 271    | Comisaría da Policía                    | Comisaría de Policía | Rúa do Pároco Rodríguez Vázquez | 1      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 272    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa Bispo Castañón              | 2      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 273    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa Bispo Castañón              | 4      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 274    | Instituto Nacional da Seguridade Social | Casa                 | Rúa do Pároco Rodríguez Vázquez | 3      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 275    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa Bispo Castañón              | 6      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 276    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa do Pároco Rodríguez Vázquez | 7      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 277    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa Bispo Castañón              | 22(B)  | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 278    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 36     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      |       |
| 279    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 38     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 280    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 40     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 281    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa Bispo Castañón              | 14     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 282    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa Bispo Castañón              | 16     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 283    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa do Pracer                   | 20     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 284    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 23     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 285    | Solo                                    |                      | Rúa do Pracer                   | 22     | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 286    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 27     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 287    | Solo                                    |                      | Rúa do Pracer                   | 26     | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 288    | Inmoble                                 | Casa grande          | Rúa de San Telmo                | 29     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 289    | Solo                                    |                      | Rúa do Pracer                   | 28     | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 290    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa de San Telmo                | 31     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 291    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa do Pracer                   | 30     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5-7   |
| 292    | Inmoble                                 | Casa                 | Praza da Armada Española        | 6      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 293    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa do Pracer                   | 4      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 294    | Inmoble                                 | Casa                 | Rúa do Pracer                   | 6      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                      | TIPOLOXÍA   | RÚA                      | PORTAL | ORDENANZA  | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|------------|------------------|-------------|-------|
| 295    | Inmoble                             | Casa        | Rúa do Pracer            | 8      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 296    | Inmoble                             | Casa        | Rúa do Pracer            | 10     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      |       |
| 297    | Inmoble                             | Casa        | Rúa do Pracer            | 12     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 298    | Inmoble                             | Casa        | Rúa do Pracer            | 14     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 299    | Inmoble                             | Casa        | Rúa do Pracer            | 16     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 300    | Inmoble                             | Casa        | Canella do Ouro          | 8      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 301    | Inmoble                             | Casa        | Canella do Ouro          | 6      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 302    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 19     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 303    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 2      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 304    | Inmoble                             | Casa        | Canella do Ouro          | 4      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 305    | Inmoble                             | Casa grande | Rúa Bispo Castañón       | 23     | Intramuros | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5     |
| 306    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 21     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 307    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 12     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 308    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 14     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 309    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 16     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 310    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 10     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 311    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 20     | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 312    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 26     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 313    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 28     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      |       |
| 314    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 30     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 315    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de San Telmo         | 9      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 316    | Solo                                |             | Rúa Bispo Castañón       | 17     | Intramuros | Sen catalogar    |             |       |
| 317    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 15     | Intramuros | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5     |
| 318    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 13     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 319    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 11     | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 320    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 9      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 321    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 7      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 322    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 5      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 323    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 3      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 324    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 1      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 325    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Castañón       | 2      | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 326    | Inmoble                             | Casa grande | Rúa Porta da Pía         | 2      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 327    | Inmoble                             | Casa grande | Rúa Porta da Pía         | 4      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 328    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Porta da Pía         | 6      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 329    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Ordoñez           | 8      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 330    | Inmoble                             | Casa grande | Rúa de Ordoñez           | 7      | Intramuros | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5     |
| 331    | Solo                                |             | Rúa de Ordoñez           | 3      | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 332    | Cruceiro do Arzobispo Lago González | Cruceiro    | Rúa de Ordoñez           | 3      | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 333    | Inmoble                             | Casa        | Rúa de Ordoñez           | 3      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 334    | Inmoble                             | Casa        | Praza Cantón de Diomedes | 5      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 335    | Inmoble                             | Casa        | Praza Cantón de Diomedes | 7      | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 336    | Inmoble                             | Casa        | Rúa Bispo Lago           | 2      | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN   | TIPOLOXÍA   | RÚA                       | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|--|-------------|---------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 337    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 4      | Intramuros       | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5     |
| 338    | Convento das Clarisas / Convento das Terciarias Franciscanas       | Casa        | Canella do Tide           | 2      | Intramuros       | Nivel Integral   | PXOM        | 5     |
| 339    | Inmoble  | Casa        | Rúa do Ouro               | 2      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 340    | Solo   |             | Rúa do Ouro               | 4      | Intramuros       | Sen catalogar    |             | 5     |
| 341    | Igrexa das Clarisas / Igrexa Conventual de Terciarias              | Igrexa      | Rúa das Monxas            | 9      | Intramuros       | Nivel Monumental | PXOM        | 5     |
| 342    | Inmoble  | Casa        | Rúa das Monxas            | 12     | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 343    | Inmoble  | Casa        | Rúa das Monxas            | 5      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 344    | Inmoble  | Casa        | Rúa das Monxas            | 7      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 345    | Inmoble  | Casa        | Rúa das Monxas            | 4      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 346    | Inmoble  | Casa grande | Canella do Tide           | 1      | Intramuros       | Nivel Integral   | PEPCHA      | 5     |
| 347    | Inmoble  | Casa        | Paseo de Calvo Sotelo     | 2      | A Corredera      | Nivel Integral   | PEPCHA      | 3-5   |
| 348    | Seminario Menor S. Paio de Tui (Antiguo Convento de San Francisco) | Convento    | Paseo de Calvo Sotelo     | 2(A)   | A Corredera      | Nivel Monumental | PXOM        | 3     |
| 349    | Igrexa de San Francisco  | Capela      | Paseo de Calvo Sotelo     | 2(B)   | A Corredera      | Nivel Monumental | PXOM        | 3     |
| 350    | Seminario Menor S. Paio de Tui (Antiguo Convento de San Francisco) | Convento    | Paseo de Calvo Sotelo     | 2(C)   | A Corredera      | Nivel Integral   | PXOM        | 3     |
| 351    | Seminario Menor S. Paio de Tui (Antiguo Convento de San Francisco) | Convento    | Paseo de Calvo Sotelo     | 2(E)   | A Corredera      | Nivel Integral   | PXOM        | 3     |
| 352    | Seminario Menor S. Paio de Tui (Antiguo Convento de San Francisco) | Convento    | Paseo de Calvo Sotelo     | 2(D)   | A Corredera      | Nivel Estrutural | PXOM        | 3     |
| 353    | Solo   |             | Travesía de Santo Domingo | 21     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3-5   |
| 354    | Inmoble  | Casa        | Travesía de San Francisco | 19     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 355    | Inmoble  | Casa        | Travesía de Santo Domingo | 17     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             |       |
| 356    | Inmoble  | Casa        | Travesía de Santo Domingo | 15     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 357    | Inmoble  | Casa        | Travesía de San Francisco | 8      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 358    | Solo   |             | Travesía de San Francisco | 7      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 359    | Seminario Menor S. Paio de Tui (Antiguo Convento de San Francisco) | Convento    | Canella de San Francisco  | 5(A)   | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 360    | Solo   |             |                           | 3      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3-5   |
| 361    | Solo   |             |                           | 25     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 362    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 23     | Extramuros Norte | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 363    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 21     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 364    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 19     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 365    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 17     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 366    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 15     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 367    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 13     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 368    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 9      | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 369    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 7      | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 370    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 5      | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 371    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 3      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 372    | Inmoble  | Casa        | Rúa Bispo Lago            | 1      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 373    | Solo   |             | Canella de San Francisco  | 5(A)   | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 374    | Centro de Saude  |             | Rúa Camilo Xosé Cela      | 4      | Ensanche         | Sen catalogar    |             | 3     |
| 375    | Inmoble  | Casa        | Rúa Camilo Xosé Cela      | 2      | A Corredera      | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 3     |
| 376    | Inmoble  | Casa        | Paseo de Calvo Sotelo     | 37     | A Corredera      | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 377    | Inmoble  | Casa        | Paseo de Calvo Sotelo     | 39     | A Corredera      | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 378    | Casa Cuartel da Garda Civil  | Casa        | Paseo de Calvo Sotelo     | 41     | A Corredera      | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | TIPOLOXÍA   | RÚA                | PORTAL   | ORDENANZA  | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|----------------|-------------|--------------------|----------|------------|------------------|-------------|-------|
| 379    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 15       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 380    | Solo           | Casa        | Rúa Bispo Castañón | 0        | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 381    | Inmoble        | Casa        | Rúa Bispo Castañón | 20       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 382    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 16       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 383    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 10       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 384    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 20       | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 385    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 22       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      |       |
| 386    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 24       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      |       |
| 387    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 26       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 388    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 28       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 389    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 30       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 390    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 32       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 391    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 34       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      |       |
| 392    | Solo           |             | Rúa de Cuenca      | 36-38-40 | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 393    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 29       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5-7   |
| 394    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 31       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5-7   |
| 395    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 36       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 7     |
| 396    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 27       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 397    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 25       | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 398    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 21       | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 399    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 16       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 400    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 11       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 401    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 2        | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 402    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 4        | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 403    | Solo           |             | Rúa de Cuenca      | 6        | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 404    | Solo           |             | Rúa de Cuenca      | 8        | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 405    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 10       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 406    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 12       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 407    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 14       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 408    | Inmoble        | Casa        | Rúa de Cuenca      | 16       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 409    | Inmoble        | Casa grande | Rúa de Cuenca      | 18       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 410    | Inmoble        | Casa        | Rúa Bispo Castañón | 13       | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 411    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 13       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 412    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 11       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 413    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 9        | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 414    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Pracer      | 4        | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 415    | Inmoble        | Casa        | Rúa de San Telmo   | 2A       | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 416    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Tide        | 4        | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 417    | Inmoble        | Casa        | Rúa de San Telmo   | 5        | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 418    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Tide        | 6        | Intramuros | Sen catalogar    |             | 5     |
| 419    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Tide        | 8        | Intramuros | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 420    | Inmoble        | Casa        | Rúa do Tide        | 10       | Intramuros | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                  | TIPOLOXÍA   | RÚA                      | PORTAL | ORDENANZA     | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 421    | Inmoble                         | Casa        | Rúa do Tide              | 12     | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 422    | Inmoble                         | Casa        | Praza da Armada Española | 2      | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 423    | Inmoble                         | Casa        | Praza da Armada Española | 4      | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 424    | Inmoble                         | Casa        | Rúa do Ouro              | 20     | Intramuros    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 425    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 7      | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 426    | Inmoble                         | Casa        | Canella do Ouro          | 11     | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 427    | Solo                            |             | Canella do Ouro          | 4      | Intramuros    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 428    | Solo                            |             | Canella do Ouro          | 6      | Intramuros    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 429    | Solo                            |             | Canella do Ouro          | 8      | Intramuros    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 430    | Solo                            |             | Canella do Ouro          | 10     | Intramuros    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 431    | Inmoble                         | Casa        | Canella do Ouro          | 13     | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 432    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 15     | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 433    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 13a    | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 434    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 11     | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 435    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 9      | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 436    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 17     | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 437    | Solo                            |             | Rúa do Tide              | 1      | Intramuros    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 438    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Bispo Lago           | 6      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 439    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Bispo Lago           | 8      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 440    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Bispo Lago           | 10     | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 441    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Bispo Lago           | 12     | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 442    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Bispo Lago           | 14     | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 443    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 3      | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 444    | Inmoble, antiga Casa dos Rubial | Casa        | Rúa do Tide              | 9      | Intramuros    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 445    | Inmoble                         | Casa        | Rúa do Tide              | 7      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 446    | Inmoble                         | Casa        | Rúa do Tide              | 5      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 447    | Casa Negra                      | Casa grande | Rúa do Tide              | 3      | Intramuros    | Nivel Integral   | PXOM        |       |
| 448    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 2      | Intramuros    | Sen catalogar    |             | 5     |
| 449    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 4      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 450    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 6      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 451    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 6-8    | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 452    | Inmoble                         | Casa        | Rúa de San Telmo         | 10     | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 453    | Inmoble                         | Casa        | Canella do Tide          | 2      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 454    | Inmoble                         | Casa        | Canella do Tide          | 2(C)   | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 455    | Solo                            | Casa        | Canella do Tide          | 2      | Intramuros    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 456    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 39     | Santo Domingo | Sen catalogar    |             | 4     |
| 457    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 37     | Santo Domingo | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 458    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 35     | Santo Domingo | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 459    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 31     | Santo Domingo | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 460    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 29     | Santo Domingo | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 461    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 27     | Santo Domingo | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 462    | Inmoble                         | Casa        | Rúa Antero Rubín         | 25     | Santo Domingo | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |



| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN      | TIPOLOXÍA | RÚA                       | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|---------------------|-----------|---------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 463    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 23     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 464    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 21     | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 465    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 19     | Santo Domingo    | Sen catalogar    |             | 4     |
| 466    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 10     | Santo Domingo    | Sen catalogar    |             |       |
| 467    | Solo                | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 9(A)   | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 468    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 9      | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4-6   |
| 469    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 7      | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4-6   |
| 470    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 33(A)  | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5-6   |
| 471    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 35(B)  | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 472    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 35(A)  | Extramuros Norte | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 473    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 35     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 474    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 33     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 475    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 31     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 476    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 25     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 5     |
| 477    | Inmoble             | Casa      | Rúa Bispo Lago            | 23     | Extramuros Norte | Nivel Ambiental  | PEPCHA      |       |
| 478    | Solo                |           | Travesía de Santo Domingo | 6(A)   | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3-4   |
| 479    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 5(B)   | Santo Domingo    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 480    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 5      | Santo Domingo    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 481    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 5(A)   | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 482    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 13     | Santo Domingo    | Sen catalogar    |             | 4     |
| 483    | Solo                |           | Canella de San Francisco  | 6      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 484    | Inmoble             | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo     | 40     | A Corredera      | Sen catalogar    |             | 3     |
| 485    | Inmoble             | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo     | 38     | A Corredera      | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 3     |
| 486    | Inmoble             | Casa      | Paseo de Calvo Sotelo     | 1      | A Corredera      | Sen catalogar    |             | 3     |
| 487    | Solo                |           | Travesía de Santo Domingo | 3      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 488    | Solo                |           | Travesía de Santo Domingo | 22     | A Corredera      | Sen catalogar    |             | 3     |
| 489    | Solo                |           | Travesía de Santo Domingo | 22     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 490    | Xardíns de Troncoso |           | Paseo de Calvo Sotelo     | 2      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 491    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 20     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3-4   |
| 492    | Solo                |           | Travesía de Santo Domingo | 16     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 493    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 14     | Extramuros Norte | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 494    | Inmoble             | Casa      | Paseo Xeneral Mola        | 0      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 495    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 10     | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 496    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 8      | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 497    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 6      | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 498    | Inmoble             | Casa      | Travesía de Santo Domingo | 4      | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 499    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 41     | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 500    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 43     | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 501    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 45     | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 502    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 47     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 503    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 49     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 4     |
| 504    | Inmoble             | Casa      | Rúa Antero Rubín          | 39     | Santo Domingo    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                 | TIPOLOXÍA             | RÚA                        | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN  | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 505    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 39(A)  | Santo Domingo    | Sen catalogar    |             | 4     |
| 506    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 51     | Santo Domingo    | Sen catalogar    |             | 4     |
| 507    | Inmoble                        | Casa                  | Paseo Xeneral Mola         | 8      | Santo Domingo    | Sen catalogar    |             | 4     |
| 508    | Inmoble                        | Casa                  | Paseo Xeneral Mola         | 6      | Extramuros Norte | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 4     |
| 509    | Solo                           |                       | Paseo Xeneral Mola         | 4      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 510    | Solo                           |                       | Travesía de Santo Domingo  | 0      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 511    | Solo                           | Casa                  | Travesía de Santo Domingo  | 12     | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 512    | Embarcadoiro                   | Casa                  | Rúa Baixada ó Embarcadoiro |        | Extramuros Este  | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 6     |
| 513    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de Cuenca              | 9      | Intramuros       | Sen catalogar    |             | 5     |
| 514    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de Cuenca              | 7      | Intramuros       | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 515    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de Cuenca              | 5      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 516    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de Cuenca              | 3      | Intramuros       | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 5     |
| 517    | Inmoble                        | Casa                  | Praza da Estrela           | --     | Intramuros       | Sen catalogar    |             | 5     |
| 518    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de Cuenca              | 1      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 519    | Solo                           | Xardín histórico      | Rúa Antero Rubín           | 37     | Intramuros       | Xardín Histórico | PEPCHA      | 5     |
| 520    | Inmoble, antiga Casa da Aduana | Casa                  | Praza da Armada Española   | 6      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 521    | Inmoble                        | Casa                  | Praza da Armada Española   | 5      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 522    | Inmoble                        | Casa                  | Praza da Armada Española   | 4      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5     |
| 523    | Comandancia de Mariña          | Comandancia de Mariña | Praza da Armada Española   | s/n    | Intramuros       | Sen catalogar    |             | 5-6   |
| 524    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 2      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5-6   |
| 525    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 4      | Intramuros       | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 5-6   |
| 526    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 3      | Intramuros       | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 6     |
| 527    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 17     | Intramuros       | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 6     |
| 528    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 8      | Intramuros       | Sen catalogar    |             | 6     |
| 529    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Coengo Valiño          | 1      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 530    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Coengo Valiño          | 3      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 531    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Coengo Valiño          | 5      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 532    | Inmoble                        |                       | Paseo Xeneral Mola         | 7      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 4     |
| 533    | Inmoble                        | Casa                  | Avenida da Concordia       | 2      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3     |
| 534    |                                |                       | Avenida da Concordia       | 2      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 3-4   |
| 535    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Coengo Valiño          | 5      | Extramuros Norte | Sen catalogar    |             | 2-4   |
| 536    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa Calzada                | 27     | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 2     |
| 537    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 1      | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      |       |
| 538    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 3      | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 2     |
| 539    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 5      | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 2     |
| 540    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 7      | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 2     |
| 541    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 9      | San Bartolome    | Nivel Estrutural | PEPCHA      | 1-2   |
| 542    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 15     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 543    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 17     | San Bartolome    | Sen catalogar    |             | 1     |
| 544    | Casa Reitoral de Rebordáns     | Casa reitoral         | Rúa de San Bartolomé       | 19     | San Bartolome    | Nivel Estrutural | PXOM        | 1     |
| 545    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 21     | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 1     |
| 546    | Inmoble                        | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 23     | San Bartolome    | Nivel Ambiental  | PEPCHA      | 1     |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN                                  | TIPOLOXÍA             | RÚA                        | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN   | INSTRUMENTO | PLANO   |
|--------|---|-----------------------|----------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|---------|
| 547    | Solo  |                       | Rúa de San Bartolomé       | 25     | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1       |
| 548    | Solo  |                       | Rúa de San Bartolomé       | 25(A)  | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1       |
| 549    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 27     | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1       |
| 550    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 29     | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 551    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 31     | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 552    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 33     | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 553    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 35     | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1       |
| 554    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 37     | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 555    | Comandancia de Mariña                           | Comandancia de Mariña | Rúa Baixada ó Embarcadoiro | 1      | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 6       |
| 556    | Fonte, Abrevadoiro e Lavadoiro de Santo Domingo | Lavadoiro             | Rúa Baixada ó Embarcadoiro | --     | Santo Domingo    | Elemento singular | PEPCHA      | 6       |
| 557    | Residencia de anciáns San Telmo                 |                       | Rúa Antero Rubín           | 16     | Santo Domingo    | Sen catalogar     |             | 4-6     |
| 558    | Inmoble   | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 16     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 4       |
| 559    | Inmoble   | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 18     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 4       |
| 560    | Inmoble   | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 20     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 4       |
| 561    | Inmoble   | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 22     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 4       |
| 562    | Inmoble   | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 24     | Santo Domingo    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 4       |
| 563    | Convento de Santo Domingo                       | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 1      | Santo Domingo    | Nivel Monumental  | PXOM        |         |
| 564    | Convento de Santo Domingo                       | Casa                  | Rúa Antero Rubín           | 1      | Santo Domingo    | Nivel Monumental  | PXOM        | 4       |
| 565    | Igrexa Conventual de Santo Domingo              | Igrexa                | Rúa Antero Rubín           | 3      | Santo Domingo    | Nivel Monumental  | Monumento   | 4       |
| 566    | Alameda de Santo Domingo                        | Xardín histórico      | Subida Xardíns Troncoso    | 2      | Santo Domingo    | Xardín Histórico  | PEPCHA      | 4       |
| 567    | Solo  |                       | Travesía de San Bartolomé  | 30     | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1       |
| 568    | Inmoble   | Casa                  | Travesía de San Bartolomé  | 28     | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1       |
| 569    | Inmoble   | Casa                  | Travesía de San Bartolomé  |        | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 570    | Inmoble   | Casa                  | Travesía de San Bartolomé  | 28     | San Bartolome    | Nivel Ambiental   | PEPCHA      | 1       |
| 571    | Inmoble   | Casa                  | Travesía de San Bartolomé  | 26     | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 572    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 18     | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 573    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 16     | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1       |
| 574    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 14     | San Bartolome    | Nivel Ambiental   | PEPCHA      | 1       |
| 575    | Solo  |                       | Rúa de San Bartolomé       | 12     | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1       |
| 576    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 8      | San Bartolome    | Nivel Ambiental   | PEPCHA      | 1       |
| 577    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 6      | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 1-2     |
| 578    | Solo  |                       | Rúa de San Bartolomé       | 4      | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 2       |
| 579    | Inmoble   | Casa                  | Rúa de San Bartolomé       | 2      | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PEPCHA      | 2       |
| 580    | Solo  |                       | Rúa Coengo Valiño          | 42     | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 2       |
| 581    | Solo  |                       | Polígono 48 Parcela 139    |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 5-6-7-8 |
| 582    | Solo  |                       | Camiño do Miño             | s/n    | Extramuros Oeste | Sen catalogar     |             | 7       |
| 583    | Solo  |                       | Polígono 48 Parcela 142    |        | Extramuros Oeste | Sen catalogar     |             | 7       |
| 584    | Solo  | Muralla               | Polígono 48 Parcela 213    |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 6       |
| 585    | Solo  | Muralla               | Polígono 48 Parcela 214    |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 6       |
| 586    | Solo  | Muralla               | Polígono 48 Parcela 215    |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 5-6     |
| 587    | Solo  | Muralla               | Polígono 48 Parcela 216    |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 5-6     |
| 588    | Solo  | Muralla               | Polígono 48 Parcela 217    |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 5       |

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN   | TIPOLOXÍA            | RÚA                              | PORTAL | ORDENANZA        | GRAO PROTECCIÓN   | INSTRUMENTO | PLANO |
|--------|--|----------------------|----------------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| 589    | Alameda Santo Domingo  | Xardín histórico     | Polígono 47 Parcela 197          |        | Extramuros Este  | Xardín Histórico  | PEPCHA      | 4     |
| 590    | Solo   |                      | Polígono 47 Parcela 243          |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 4     |
| 591    | Inmoble  |                      | Polígono 47 Parcela 244          |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 4     |
| 592    | Solo   |                      | Polígono 47 Parcela 245          |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 4     |
| 593    | Alameda de Santo Domingo                                     |                      | Polígono 47 Parcela 246          |        | Extramuros Este  | Sen catalogar     |             | 4     |
| 594    | Solo   |                      | Travesía de San Bartolomé        |        | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1     |
| 595    | Solo   |                      | Travesía de San Bartolomé        |        | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1     |
| 596    | Inmoble  | Casa                 | Travesía de San Bartolomé        |        | San Bartolome    | Nivel Ambiental   | PEPCHA      | 1     |
| 597    | Solo   |                      | Travesía de San Bartolomé        |        | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1     |
| 598    | Inmoble  |                      | Polígono 47 Parcela 151          |        | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1     |
| 599    | Solo   |                      | Polígono 47 Parcela 152          |        | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1     |
| 600    | Solo   |                      | Polígono 47 Parcela 153          |        | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1     |
| 601    | Solo   |                      | Polígono 47 Parcela 350          |        | San Bartolome    | Sen catalogar     |             | 1     |
| 602    | Peto de Ánimas de Santo Domingo                              | Peto de ánimas       | Rúa Antero Rubín                 |        | Intramuros       | Elemento singular | PXOM        | 4     |
| 603    | Cruceiro da Praza da Armada                                  | Cruceiro             | Praza da Armada Española         |        | Intramuros       | Elemento singular | PXOM        | 5     |
| 604    | Cruceiro da Misericordia                                     | Cruceiro             | Rúa do Párroco Rodríguez Vázquez |        | Intramuros       | Elemento singular | PXOM        | 5     |
| 605    | Palco de música do Cantón de Diómedes                        | Auxiliar             | Paseo de Calvo Sotelo            |        | A Corredera      | Elemento singular | PXOM        | 5     |
| 606    | Palco de música de San Bartolomé                             | Auxiliar             | Parque de San Bartolomé          |        | San Bartolome    | Elemento singular | PXOM        | 1     |
| 607    | Cruceiro de San Bartolomé                                    | Cruceiro             | Parque de San Bartolomé          |        | San Bartolome    | Elemento singular | PXOM        | 1     |
| 608    | Lavadoiro de San Bartolomeu                                  | Lavadoiro            | Travesía de San Bartolomé        |        | San Bartolome    | Elemento singular | PXOM        | 1     |
| 609    | Cruceiro do Olmo   | Casa                 | Rúa de A Coruña                  |        | Ensanche         | Elemento singular | PXOM        | 5     |
| 610    | Peto de Ánimas do Olmo                                       | Peto de ánimas       | Rúa de A Coruña                  |        | Ensanche         | Elemento singular | PXOM        | 5     |
| 611    | Cruceiro nos xardíns a beira do Miño                         | Cruceiro             | Parque de O Penedo               |        | Extramuros Este  | Elemento singular | PXOM        | 7     |
| 612    | Peto de Ánimas de San Bartolomé                              | Peto de ánimas       | Parque de San Bartolomé          |        | San Bartolome    | Elemento singular | PXOM        | 1     |
| 613    | Quioscos na Praza da Inmaculada                              | Auxiliar             | Praza da Inmaculada              |        | A Corredera      | Elemento singular | PEPCHA      | 3     |
| 614    | Convento das Clarisas / Convento das Terciarias Franciscanas | Convento             |                                  |        | Intramuros       | Nivel Monumental  | PEPCHA      | 5     |
| 615    | Capela da Misericordia                                       | Capela               |                                  |        | Intramuros       | Nivel Integral    | PEPCHA      | 5     |
| 616    | Hórreo de Palláns  | Hórreo               |                                  |        | San Bartolome    | Nivel Estrutural  | PXOM        | 1     |
| 617    | Hórreo de Santo Domingo                                      | Hórreo               |                                  |        | Extramuros Este  | Nivel Estrutural  | PXOM        | 4     |
| 618    | Cruceiro del Atrio de San Telmo                              | Cruceiro             |                                  |        | Intramuros       | Nivel Integral    | PXOM        | 5     |
| 619    | Casco Histórico de Tui                                       | Conxunto urbano      |                                  |        | Varios           | Nivel Monumental  | Monumento   |       |
| 620    | Murallas   | Muralla              |                                  |        | Varios           | Nivel Integral    | PEPCHA      |       |
| 621    | Camiño Real  | Territorio Histórico |                                  |        | Varios           | Nivel Monumental  | PEPCHA      |       |
| 622    | Necrópolis de San Bartolomeu                                 | Necrópolis           |                                  |        | San Bartolome    | Nivel Integral    | PEPCHA      |       |
| 623    | Necrópolis de Santo Domingo                                  | Necrópolis           |                                  |        | Santo Domingo    | Nivel Monumental  | PEPCHA      |       |
| 624    | Mina de agua   | Auxiliar             | Rúa Antero Rubín                 | 7      | Extramuros Norte | Nivel Estrutural  | PEPCHA      |       |
| 625    | Inmoble  | Casa                 | Rúa de San Telmo                 | 13b    | Intramuros       | Nivel Estrutural  | PEPCHA      |       |